

Beskrivelse


T-stykke
 Rektangulær
 R1 måler i udgangspunktet 100 mm, kan tilpasses

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
 Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.
 Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

T - stykke (FT)



Bestilling - eksempel

	FT	A1: 700	A2: 300	A3: 500	B: 700	S1: M20	S2: M20	S3: M20	R1: 100	GR: 90	L1: 200	L2: 0	L3: 300
Produkt													
A1													
A2													
A3													
Bestilling - eksempel													
S1													
S2													
S3													
R1													
GR													
L1													
L2													
L3													