


Beskrivelse

T-stykke
 Rektangulær
 R1 måler i udgangspunktet 100 mm, kan tilpasses

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
 Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.
 Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.



Bestilling - eksempel

	FT	B1: 700	H1: 300	B2: 500	B3: 700	S1: LS	S2: LS	S3: LS	R1: 100	GR: 90	L1: 200	L2: 0	L3: 300
Produkt													
B1													
H1													
B2													
B3													
S1													
S2													
S3													
R1													
GR													
L1													
L2													
L3													