

Beskrivelse

Reduktion centrisk med muffemål

Reduktioner

Cirkulært




Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.



| | | | |
|------------------------------|-------|-----|-----|
| Bestilling - eksempel | RCFPL | 150 | 125 |
| Produkt | | | |
| Dimension 1 Ød | | | |
| Dimension 2 Ød ₂ | | | |

Dimensioner

| Dimension 1 Ød | Dimension 2 Ød ₂ | Længde l | Stk. i kasse |
|----------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 100 | 80 | 61 | 45 |
| 125 | 80 | 73 | 72 |
| 125 | 100 | 64 | 72 |
| 150 | 125 | 66 | 48 |
| 160 | 80 | 92 | x |
| 160 | 100 | 83 | 35 |
| 160 | 125 | 71 | 35 |
| 200 | 100 | 84 | 28 |
| 200 | 125 | 90 | 28 |
| 200 | 160 | 73 | 28 |
| 250 | 125 | 133 | 30 |
| 250 | 160 | 117 | 30 |
| 250 | 200 | 103 | 30 |
| 315 | 125 | x | x |
| 315 | 160 | 153 | 20 |
| 315 | 200 | 134 | 16 |
| 315 | 250 | 108 | 18 |
| 355 | 250 | 136 | x |
| 355 | 315 | 97 | x |

| Dimension 1 $\varnothing d$ | Dimension 2 $\varnothing d_2$ | Længde l | Stk. i kasse |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 400 | 200 | 196 | 8 |
| 400 | 250 | 174 | 8 |
| 400 | 315 | 133 | 8 |
| 400 | 355 | x | x |
| 500 | 250 | x | x |
| 500 | 315 | x | x |
| 500 | 355 | x | x |
| 500 | 400 | x | x |
| 630 | 315 | x | x |
| 630 | 355 | x | x |
| 630 | 400 | x | x |
| 630 | 500 | x | x |
| 630 | 560 | x | x |