

## Beskrivelse

T-rør presset eller bygget med PSL  
Cirkulært




## Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt



Bestilling - eksempel	TCPL	100	80
Produkt			
Dimension 1 Ød <sub>1</sub>			
Dimension 2 Ød <sub>3</sub>			

## Dimensioner

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l <sub>3</sub>	Stk. i kasse
80	80	140	52	48
100	80	103	65	40
100	100	130	65	45
125	80	97	75	28
125	100	130	78	30
125	125	165	83	115
160	80	140	92	20
160	100	130	95	20
160	125	166	100	75
160	160	209	105	70
200	80	140	112	15
200	100	175	115	15
200	125	215	115	48
200	160	209	125	48
200	200	249	125	40
250	80	156	137	36
250	100	175	140	36
250	125	220	145	24
250	160	256	150	24
250	200	306	150	18
250	250	296	150	20
315	80	156	170	20
315	100	175	173	20
315	125	220	178	16
315	160	256	182	16

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l <sub>3</sub>	Stk. i kasse
315	200	306	182	14
315	250	350	182	12
315	315	363	182	11
355	200	306	203	8
355	250	350	203	x
355	315	455	203	x
355	355	470	203	7
400	100	175	215	x
400	125	225	220	x
400	160	266	225	x
400	200	300	225	x
400	250	350	225	x
400	315	415	225	x
400	400	510	225	x
450	100	175	240	x
450	125	225	245	x
450	160	266	250	x
450	200	300	250	x
450	250	350	250	x
450	315	415	250	x
450	400	510	250	x
450	450	550	225	x
500	100	175	265	x
500	125	225	270	x
500	160	266	275	x

Dimension 1	Dimension 2	Længde l	Længde l <sub>3</sub>	Stk. i kasse
500	200	300	275	x
500	250	350	275	x
500	315	415	275	x
500	400	510	275	x
500	500	552	290	x
630	160	266	340	x
630	200	300	340	x
630	250	350	340	x
630	315	415	340	x
630	400	510	340	x

